

# 文件审查记录表

工程名称: 山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WC-WJSC-001

|                                     |                                                                                        |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 文件名称                                | 1、《施工组织设计》2、《主要管理人员资质》3、《安全文明施工管理细则》4《质量预防通病》5《强制性条文执行计划》6《绿色施工方案》7《安全应急预案》8《安全质量管理体系》 |                                  |
| 送审单位                                | 镇江新华电有限责任公司                                                                            |                                  |
| 序号                                  | 监理项目部审查意见                                                                              | 施工项目部反馈意见                        |
| 1                                   | 文件内容缺少                                                                                 | 已补全                              |
| 2                                   | 部分文件未签字                                                                                | 已全部整改完成                          |
|                                     |                                                                                        |                                  |
|                                     |                                                                                        |                                  |
|                                     |                                                                                        |                                  |
|                                     |                                                                                        |                                  |
|                                     |                                                                                        |                                  |
|                                     |                                                                                        |                                  |
| 总监理工程师: 薛生财<br>日期: 2017 年 12 月 15 日 |                                                                                        | 项目经理: 张俊<br>日期: 2017 年 12 月 15 日 |
| 监理复查意见                              | 已全部整改完成<br><br>总监理工程师: 薛生财<br>日期: 2017 年 12 月 16 日                                     |                                  |

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

# 文件审查记录表

工程名称: 山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WC-WJSC-002

|                                    |                                                                                    |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 文件名称                               | 1、《电池组件安装施工方案》2、《电缆敷设施工方案》3、《设备安装施工方案》4、《变压器安装施工方案》5、《防雷接地敷设施工方案》6、《脚手架安装搭建专项施工方案》 |                                 |
| 送审单位                               | 镇江新华电有限责任公司                                                                        |                                 |
| 序号                                 | 监理项目部审查意见                                                                          | 施工项目部反馈意见                       |
| 1                                  | 部分施工方案内容不完整                                                                        | 已补充                             |
| 2                                  | 部分施工方案未签字                                                                          | 已全部签字完成                         |
| 3                                  | 方案内容有错字漏字                                                                          | 已整改完成                           |
|                                    |                                                                                    |                                 |
|                                    |                                                                                    |                                 |
|                                    |                                                                                    |                                 |
|                                    |                                                                                    |                                 |
|                                    |                                                                                    |                                 |
| 总监理工程师: 薛生对<br>日期: 2018 年 1 月 10 日 |                                                                                    | 项目经理: 张俊<br>日期: 2018 年 1 月 10 日 |
| 监理复查意见                             | 已全部整改完成<br>总监理工程师: 薛生对<br>日期: 2018 年 1 月 11 日                                      |                                 |

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。