

文件审查记录表

工程名称: 丹阳汇恒电力工程有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦

编号: 004

全额上网分布式渔光互补光伏地面电站项目

文件名称	电缆敷设作业指导书	
送审单位	甘肃省安装建设集团公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	工程名称错误	按要求整改
2	安装使用材料与现场不符	按要求整改
3	操作工艺与实际不符	按要求整改
4	第五至第八大项与实际不符	按要求整改
监理工程师: <u>王峰</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>4</u> 月 <u>9</u> 日		项目经理: <u>李贵芳</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>4</u> 月 <u>9</u> 日
监理复查意见	已整改完成 监理工程师: <u>王峰</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>4</u> 月 <u>10</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
 2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

