

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-02

文件名称	施工安全管理及风险控制方案报审表	
送审单位	常州天合光伏发电系统有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	施工单位/总包没盖章, 日期没填写	已整改
2	文件编号没编写	已整改
3	无批准、技术审核、安全审核和编制人员签字, 无编制日期	已整改
认真整改上述 3 项问题后报监理审核		已整改
总监理工程师: <u>范宇明</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>4</u> 月 <u>12</u> 日		项目经理: <u>董仕亚</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>04</u> 月 <u>12</u> 日
监理复查意见	已整改。 总监理工程师: <u>范宇明</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>04</u> 月 <u>16</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。