

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-04

文件名称	项目管理实施规划报审表	
送审单位	常州天合光伏发电系统有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编号没编制	已整改
2	总包、分包没盖章、日期没填写	已整改
3	无编制、审核、批准人员签字和日期	已整改
完善上述问题后报监理审核		已整改
总监理工程师: 苗宇明 日期: 2018年4月12日		项目经理: 李仕远 日期: 2018年4月12日
监理复查意见	已整改 总监理工程师: 苗宇明 日期: 2018年4月16日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。