

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-01

文件名称	质量通病防治措施报审表	
送审单位	常州天合光伏发电系统有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件编号没编写	已整改
2	文件批准、审核、编制无人员签字, 没写明年月日	已整改
3	第一页第一行组词遗漏	已整改
4	总包无审核意见, 分包、总包没盖章	已整改
针对上述问题认真整改报监理审核		已整改
总监理工程师: <u>葛宇明</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>11</u> 月 <u>12</u> 日		项目经理: <u>董仕远</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>11</u> 月 <u>12</u> 日
监理复查意见	已整改 总监理工程师: <u>葛宇明</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>11</u> 月 <u>16</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。