

文件审查记录表

工程名称：石泉县深度扶贫村光伏扶贫电站建设项目

编号：

文件名称	施工组织设计	
送审单位	陕西众森建筑工程安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容配电装置部分与现场实际不符	已整改
2	文件编号格式有误	已整改
总监理工程师：苗宇明 日期：2018年8月10日		项目经理：梁鹏程 日期：2018年8月4日
监理复查意见	经审查，该符合项目要求 总监理工程师：苗宇明 日期：2018年8月12日	

文件审查记录表

工程名称：石泉县深度扶贫村光伏扶贫电站建设项目

编号：

文件名称	施工质量、安全管理体系	
送审单位	陕西众森建筑工程安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件编制人、审核人不符合要求	已整改.
2	文件编号格式有误	已整改.
总监理工程师： <u>高宇明</u> 日期： 2018年 8月 10日		项目经理： <u>梁明子</u> 日期： 2018年 8月 11日
监理复查意见	经审查，该符合规范要求。 总监理工程师： <u>高宇明</u> 日期： 2018年 8月 12日	