

文件审查记录表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

编号: GFDZJBM03-001

文件名称	1、施工单位资质报审表(LKFD-SGZY-001), 2、施工管理人员资格报审表(LKFD-SGZY-002) 3、特殊工种/特殊作业人员报审表(LKFD-SGZY-003), 4、施工组织设计报审表(LKFD-SGZY-004), 5、安全文明施工专项方案报审表(LKFD-SGZY-005), 6、土建施工专项方案报审表(LKFD-SGZY-006) 7、支架及光伏板安装专项方案度报审表(LKFD-SGZY-007), 5、危险点辨识及预控措施表报审表 8、电气安装专项方案度报审表(LKFD-SGZY-008), 9、吊装施工专项方案度报审表(LKFD-SGZY-009), 10、临时用电方案报审表(LKFD-SGZY-010), 11、绿色施工方案报审表(LKFD-SGZY-011), 12、施工现场 EHS 管理方案报审表(LKFD-SGZY-012), 13 施工强制性条文执行计划报审表(LKFD-SGZY-013), 14、质量通病防治措施报审表(LKFD-SGZY-014), 15、主要测量计量器具/实验设备检测报审表(LKFD-SGZY-015), 16、触电事故应急预案报审表(LKFD-SGZY-016), 17、火灾事故应急预案报审表(LKFD-SGZY-017), 18、起重伤害施工应急预案报审表(LKFD-SGZY-018), 19、高处坠落施工应急预案报审表(LKFD-SGZY-019), 20、施工质量验收及评定范围划分报审表(LKFD-SGZY-020)。	
送审单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	个别报审资料与现场不符	
2	现场因变更导致光伏板数量	已整改完成
3	报审资料与现场不符	
4	个别报审资料与现场不符	
5		
6		
7		
8		
总监理工程师: 苗守明 日期: 2018年12月15日		项目经理: 马明 日期: 2018年12月14日
监理复查意见	整改编制完成 总监理工程师: 苗守明 日期: 2018年12月16日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。



扫描全能王 创建