

文件审查记录表

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：TJYG-01-ZH-SC-002

文件名称	1. 工程开工报审表 2. 应急预案报审表 3. 安全培训记录报审表 4. 强制性条文实施策划 5. 强制性条文执行记录表	
送审单位	四川宝能电力工程设计有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	工程开工报审表，附件不全。	按要求整改
2	应急预案报审表无专业工程师 项目经理名称	按要求整改
3	无培训人参加人员签字。	按要求整改
4	无组织机构，工程概况不符。	按要求整改
5	无质检人员签字，表格未填 培训记录无签名。	按要求整改
总监理工程师： 刘士发 2018年11月29日		项目经理： 王强 2018年1月28日
监理复查意见	已按要求整改完成 总监理工程师：刘士发 日期：2018年4月30日	