

文件审查记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目 编号：WZWL-WJSC-01

文件名称	《工程开工报审表》	
送审单位	江苏宏昌建设集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	工程开工报审表监理单位名称错位	已改正
2	单位工程开工报告计划竣工日期错位	已改正
3	单位工程开工报告未填写	已填写
4	开工质量考核表未填写	已填写
5		
6		
7		
8		
9		
总监理工程师：徐耀生 日期：2018年12月8日		项目经理：刘丽华 日期：2018年12月8日
监理复查意见	经审查，已按要求整改 总监理工程师：徐耀生 日期：2018年12月8日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份。