

文件审查记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-WJSC-003

文件名称	1、单位、分部、分项工程箱变基础土建检验批质量验收记录 2、单位、分部、分项工程电气安装质量验收记录	
送审单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	单位工程验收申请分部工程名与分部工程报验申请表内完成项名称不一致	已整改完成
2	箱变基础施工室内、室外施工图不一样,故做资料内容需注意	已做区别
3	支架、组件分项工程质量检验评定表内测量器具需添加游标卡尺	已按要求添加
4	部分资料内容字体大小不统一	已整改
5	单位、分部、分项工程箱变基础土建检验批质量验收记录表内:施工单位未签验收结论,日期未按实际施工日期填写	日期归时统一按实际填写
6	逆变器安装分项工程质量检验评定表内容与实体测量不一致,需修改	已按实际情况修改
7	分项工程质量检验评定表内单项评定结论不允许机打,需手填	已整改
总监理工程师: <u>尹建</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>08</u> 月 <u>07</u> 日		项目经理: <u>王建设</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>08</u> 月 <u>13</u> 日
监理复查意见	以上问题,已整改,符合要求。 总监理工程师: <u>尹建</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>08</u> 月 <u>13</u> 日	