

文件审查记录表

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-WJSC-002

文件名称	1、安全施工方案 2、材料及设备吊装专项施工方案 3、施工安全总体设计方案 4、安全文明施工及职业健康与环境保护管理总体施工计划 5、施工安全管理制度 6、应急预案 7、绿色施工方案 8、光伏支架及组件安装施工技术方案 9、接地工程专项施工技术方案 10、特殊工种/特殊作业人员报审表 11、承包单位资质报审表 12、乙供材料及构配件供货商资质报审表 13、工程开工报审表 14、施工项目部主要管理人员资质报审表 15、施工质量验收及评定范围划分报审表 16、施工强制性条文执行计划报审表 17、防暑降温施工方案 18、临时用电用水施工方案 19、电缆工程专项施工技术方案 20、受电和并网调试措施 21、施工组织设计	
送审单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	工程质量控制网测量记录需按各施工点进行测量记录	已重新编制
2	乙供材料商（江苏顺祥）报审资料未盖章，未签日期	已整改
3	乙供材料商（厦门迈贝特）组织机构代码证过期	已整改
4	乙供材料商（厦门迈贝特）材料进场报验未盖章，未签日期	已重新提交
5	技术安全交底资料未提交	已重新提交

6	计量器具、仪表等工器具未报审	已整改。
7	大型机械进出场未报审	已整改。
8	试验（检测）单位资质审查文件未提交	已整改。
 总/专业监理工程师: <u>李强</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>05</u> 月 <u>19</u> 日		 施工方项目经理: <u>李强</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>5</u> 月 <u>22</u> 日
监理复查意见	已基本完善缺失资料, 还有个别资料需后期补上。 总/专业监理工程师: <u>李强</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>05</u> 月 <u>23</u> 日	