

文件审查记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1, 58MW 分布式光伏发电项目 编号: XTZH-ZHJL-WJSC-002

文件名称	1、安全文明施工方案 2、吊装方案 3、安全事故应急预案 4、强制性条文实施计划 5、质量、技术、进度管理细则	
送审单位	先能电力工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	部分文件未盖章	以整改
2	部分页码错误	以整改
3	封面排版不统一	以整改
4	部分内容与实际不相符, 内容错误	以整改
5	部分文件无目录	以整改
6	吊装方案吊机不统一	以整改
7	强条实施计划内容部分与实际不符	以整改
9		
总监理工程师: <u>刘拔</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>05</u> 月 <u>14</u> 日		项目经理: <u>张成远</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>05</u> 月 <u>15</u> 日
监理复查意见	经复查以整改完成 总监理工程师: <u>刘拔</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>05</u> 月 <u>15</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。