

文件审查记录表

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：KM2-JL-002

文件名称	一般施工(土方开挖回填)	
送审单位	山东电力建设第三工程有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工项目部反馈意见
1.	开挖与200mm工作面,与图纸要求不符	已整改.
2.	锚杆(网)安装,与锚杆间距不符	已整改.
3.	绿色施工方案未按照现场实际条件编制	已整改.
4.	大体积砼施工未体现沉降观测内容	已整改.
5.	模板方案,工程名称错误	已整改.
6.	风电基础钢筋方案,无材料堆放,成品保护措施	已整改.
7.	营业执照,资质证书未加盖红章	已整改.
总监理工程师: 刘士发 日期: 2019年6月4日		项目经理: 许强 日期: 2019年6月4日
监理复查意见	已按要求整改 总监理工程师: 刘士发 日期: 2019年6月4日	