

文件审查记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: JXM2-JL-009

文件名称	升压站土建	
送审单位	山东电力建设第三工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	采用部分规范已过期	已整改
2.	内容缺乏条文对照	已整改
3.	部分内容示实际	已整改
4.	第三页内容系用现场操作应改为商榷	已整改
5.	内容示全面沥清砼施工方法	已整改
总监理工程师:	刘士发	
日期:	2019 年 06 月 01 日	
项目经理:	侯国亮	
日期:	2019 年 06 月 03 日	
监理复查意见	已按要求整改	
	总监理工程师: 刘士发	
	日期: 2019 年 06 月 04 日	