

文件审查记录表

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WJSC-001

文件名称	1、施工单位资质、人员资质、特殊工种资质 2、施工组织设计 3、开公报审表 4、施工方案 5、HSE 方案	
送审单位	先能电力工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	部分文件未盖章	已整改
2	施工方案文件无目录	已整改.
3	封面排版不统一	已整改.
4	部分内容与实际不相符, 内容错误	已整改
5		
6		
7		
8		
总监理工程师: <u>杜马林</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>07</u> 月 <u>29</u> 日		 项目经理: <u>李金刚</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>07</u> 月 <u>29</u> 日
监理复查意见	经审查已整改完成; 整改合格。 总监理工程师: <u>杜马林</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>08</u> 月 <u>01</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。