

文件审查记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1, 58MW 分布式光伏发电项目 编号: XTZH-ZHJL-WJSC-003

文件名称	1、安全制度 2、临时用电施工方案 3、质量验评划分表 4、施工进度 5、主要施工机械、测量器具报审	
送审单位	先能电力工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	质量划分表内容部分与实际不符	已整改
2	所有文件项目名称错误	已整改
3	封面格式不统一	已整改.
4		
总监理工程师: <u>杜召彬</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>07</u> 月 <u>29</u> 日		项目经理: <u>李金周</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>07</u> 月 <u>29</u> 日
监理复查意见 <u>经复查已整改合格.</u>	总监理工程师: <u>杜召彬</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>08</u> 月 <u>01</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。