

# 文件审查记录表

工程名称：张家口市崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-WJSC-001

|                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 文件名称                              | 1、工程开工报审<br>2、施工人员资质报审<br>3、施工单位资质报审<br>4、特殊作业人员报审<br>5、质量通病防治措施报审<br>6、施工强制性条文执行计划报审<br>7、施工安全管理及风险控制方案报审                                                                                         |                                 |
| 送审单位                              | 江苏中天科技工程有限公司（三标段）                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 序号                                | 监理项目部审查意见                                                                                                                                                                                          | 施工项目部反馈意见                       |
| 1                                 | 已审批                                                                                                                                                                                                | 已领取                             |
| 2                                 | 已审批                                                                                                                                                                                                | 已领取                             |
| 3                                 | 已审批                                                                                                                                                                                                | 已领取                             |
| 4                                 | 已审批                                                                                                                                                                                                | 已领取                             |
| 5                                 | 已审批                                                                                                                                                                                                | 已领取                             |
| 6                                 | 已审批                                                                                                                                                                                                | 已领取                             |
| 7                                 | 已审批                                                                                                                                                                                                | 已领取                             |
| 总监理工程师：刘七发<br>日期：2019 年 09 月 10 日 |                                                                                                                                                                                                    | 项目经理：袁增顺<br>日期：2019 年 09 月 10 日 |
| 监理复查意见                            | <div style="text-align: right;"> <br/>           总监理工程师：刘七发<br/>           日期：2019 年 09 月 10 日         </div> |                                 |

注：1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。  
 2. 本表一式 2 份，监理、施工项目部各存 1 份。



扫描全能王 创建