

文件审查记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-WJSC-001

文件名称	1、乙供主要材料及构配件供货商资质报审表 2、承包单位资质报审表 3、专项施工技术方案报审表 4、主要电气设备、材料供货商资质审查 5、所有报审资料	
送审单位	镇江大益新能源工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	材料进场报审内附自检结果不详细太笼统	已整改
2	总包单位(工程设计)资质证书不在有效期内	已整改
3	专项施工技术方案报审表内编制依据规范需更新	已整改
4	资料报审内容字体大小不一致	已整改
5	施工单位(报审资料)编写、审核、批准均未签字,报审表施工单位未填写日期	已整改
总/专业监理工程师: <u>李继</u> 日期: <u>2020</u> 年 <u>03</u> 月 <u>19</u> 日 施工方项目经理: <u>李建辉</u> 日期: <u>2020</u> 年 <u>03</u> 月 <u>20</u> 日		
监理复查意见	已整改 总/专业监理工程师: <u>李继</u> 日期: <u>2020</u> 年 <u>03</u> 月 <u>22</u> 日	

注: 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

文件审查记录表

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号：ZHJL-WJSC- 002

文件名称	1、110KV 升压站单位、分部、分项工程设备基础土建检验批质量验收记录 2、110KV 升压站单位、分部、分项工程电气安装质量验收记录	
送审单位	镇江大益新能源工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	单位工程验收申请分部工程名与分部工程报验申请表内完成项名称不一致	已整改
3	部分资料内容不齐全	已整改
3	单位、分部、分项工程设备基础土建检验批质量验收记录表内：施工单位漏签验收结论，日期未按实际施工日期填写	已整改
4	电气安装分项工程质量检验评定表内容与实体测量有差异，需修改	已整改
6	分项工程质量检验评定表内单项评定结论漏签，需完善	已整改
总监理工程师： <u>李洪</u> 日期： <u>2019</u> 年 <u>12</u> 月 <u>18</u> 日 项目经理： <u>李建军</u> 日期： <u>2019</u> 年 <u>12</u> 月 <u>20</u> 日		
监理复查意见	已整改完毕 总监理工程师： <u>李洪</u> 日期： <u>2019</u> 年 <u>12</u> 月 <u>22</u> 日	

