

文件审查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-ZH-JX02-002

文件名称	安全生产保证体系及措施; 质量、安全体系报审; 安全文明施工组织设计		
送审单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司		
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
1	报审表所用表格格式不正确	已整改	
2	安全生产保证体系及措施中缺少现场安全文明策划	已整改	
3	质量、安全体系报审缺少安全管理风险控制	已整改	
4	安全文明施工组织设计报审表中安全工程师签字人: 时丕龙无安全员证	已整改	
5	报审时间与编制时间不符	已整改	
总监理工程师: <u>刘士发</u> 日期: <u>2020</u> 年 <u>06</u> 月 <u>06</u> 日		项目经理: <u>王明</u> 日期: <u>2020</u> 年 <u>06</u> 月 <u>07</u> 日	
监理复查意见	已整改		
		总监理工程师: <u>刘士发</u> 日期: <u>2020</u> 年 <u>06</u> 月 <u>07</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。