

文件审查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-ZH-JXM2-003

文件名称	分包单位资质；主要施工机械/工器具/安全用具报验表；桩基础专项施工方案；主要测量计量器具/试验设备检验报审表	
送审单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	报审表所用表格格式不正确	已整改
2	分包单位资质未加盖公司红章；无分包单位人员资质	已整改
3	主要施工机械有效日期：长期存在错误	已整改
4	桩基础专项施工方案报审时间与编制时间不符	已整改
总监理工程师：刘士发 日期：2020年06月06日		项目经理：[Signature] 日期：2020年06月07日
监理复查意见	已整改 总监理工程师：刘士发 日期：2020年06月07日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。