

文件审查记录表

工程名称：浙江启德新材料有限公司 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B20-01

文件名称	施工组织设计	
送审单位	浙江群朗电力工程技术有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	施工组织设计名称错误，不应为施工方案	
2	编制人员及审批人员重新确认，编制人员为项目经理，审批人为公司技术负责人	
3	缺少报审页	
4	内容与现场有不符部分（脚手架、升降车），删除	
5	建设单位、监理单位名称未填写	
总监理工程师：_____ 日 期：____年____月____日		项目经理：_____ 日 期：____年____月____日
监理复查意见	总监理工程师：_____ 日 期：____年____月____日	

文件审查记录表

工程名称：浙江启德新材料有限公司 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B20-02

文件名称	临时用电专项方案	
送审单位	浙江群朗电力工程技术有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	工程概况错误	
总监理工程师：_____		项目经理：_____
日 期：_____年____月____日		日 期：_____年____月____日
监理复查意见	总监理工程师：_____	
	日 期：_____年____月____日	

文件审查记录表

工程名称：浙江启德新材料有限公司 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B20-03

文件名称	进场施工人员三级安全教育	
送审单位	浙江群朗电力工程技术有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	三级安全教育分为公司级、项目及、班组级应分别签字	
2	三级安全教育应概括所有进场施工人员，且需有安全教育试卷及评分	
3	安全总交底交底人应为项目经理，接收交底人应为现场安全管理人员	
总监理工程师：_____		项目经理：_____
日 期：_____年____月____日		日 期：_____年____月____日
监理复查意见	总监理工程师：_____	
	日 期：_____年____月____日	

文件审查记录表

工程名称：浙江启德新材料有限公司 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B20-04

文件名称		危险源辨识	
送审单位		浙江群朗电力工程技术有限公司	
序号	监理项目部审查意见		施工项目部反馈意见
1	高压部分与现场不符		
总监理工程师：_____		项目经理：_____	
日 期：_____年____月____日		日 期：_____年____月____日	
监理复查意见	总监理工程师：_____		
	日 期：_____年____月____日		

文件审查记录表

工程名称：浙江启德新材料有限公司 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B20-05

文件名称		缺少项	
送审单位		浙江群朗电力工程技术有限公司	
序号	监理项目部审查意见		施工项目部反馈意见
1	缺少质量验评划分表		
2	缺少工程强制性标准实施计划		
3	缺少电气施工方案		
总监理工程师：_____		项目经理：_____	
日 期：_____年____月____日		日 期：_____年____月____日	
监理复查意见	总监理工程师：_____		
	日 期：_____年____月____日		