

JXM2：文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目 编 号 ：
XXSY-C-WJSC-001

文件名称		施工组织设计	
送审单位		隆基绿能光伏工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见		施工项目部反馈意见
1	文件报审表格式与 SHT3903-2017 不符		
2	施工组织设计未盖公章、开工日期与报审业 未签字		
3	施工组织设计工程概况不全缺少参见单位、 施工实施条件及自然环境分析		
4	施工组织设计 4、项目组成人员~程序中缺少 项目管理组织结构、项目管理职责、工程主 要负责人简介		
5	5.2 确保安全~措施中缺少安全管理组织机 构、安全管理主要职责		
6	6.2 确保文明~措施中缺少组织结构和实施方		
7	2.3 设备安装~标准中缺少标准工艺成品保护 措施		
8	5.3.4 冬季施工方案内容不全		
9	缺少项目技术经济指标及降低成本计划与措 施的内容		
监理工程师：_____		项目负责人：_____	
日 期：_____年__月__日		日 期：_____年__月__日	
监理复查意见			
	监理工程师：_____		
	日 期：_____年__月__日		

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。