

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称:

某湖海宇新站源

编号: 02

文件名称	安全专项施工方案	
送审单位	浙江泰辉新能源有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编制依据部分, 引用国家建设规范及电力规范、安全等相关内容,	已整改
2	第四项施工方案不在本方案中应删除.	已整改
3	无安全管理制度, 作业范围、控制措施、控制方法、控制要点等.	已整改
4	无事前、事中、事后等控制内容, 和安全体系等职责范围等.	已整改
总监理工程师: <u>修智明</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>22</u> 日		项目经理: <u>林亚</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>22</u> 日
监理复查意见	经复查, 符合要求 总监理工程师: <u>修智明</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>23</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 芜湖鑫宇新能源有限公司 1.7MW 光伏发电项目 编号: 01

文件名称	施工组织设计	
送审单位	浙江鑫宇新能源有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	工程概况无光伏工程简介, 没有参建单位,	已整改
2	质量员与其职责不相符.	已整改
3	未见吊钩的吊装内容, 未见组件搬运过程方法	已整改
4	应急预案未见就近医院途径 医院名称等	已整改
总监理工程师: 修智明 日期: 2021 年 08 月 23 日		项目经理: 林亚 日期: 2021 年 08 月 24 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: 修智明 日期: 2021 年 08 月 24 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。