


文件审查记录表

工程名称: 苏垦麦芽0.8MW工商业分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF02-WJSC-002

文件名称	拖拉管方案	
送审单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工项目部反馈意见
1	拖拉管为 DN110*8+DN40*2, 资料描述错误	已整改
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
总监理工程师:  李俊平 日期: 2021年11月25日		项目经理: 李斌心 日期: 2021年11月23日
监理复查意见	总监理工程师: _____ 日期: _____年____月____日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。