

工程名称: 兴隆分布式光伏电取暖项目

文件名称	1. 施工单位资质报审 2. 管理人员资质报审 3. 特种作业人员资质报审	
送审单位	保定市伟达电业安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	经审查单位资质合格	具备施工条件, 已经进场施工
2.	经审查管理人员资质合格	人员已进场
3.	特种作业人员不全(无票证)	已要求整改
总监理工程师: <u>徐耀生</u>	项目经理: _____	
日期: 2022年3月10日	日期: 2022年3月22日	
监理复查意见	已符合要求 总监理工程师: <u>徐耀生</u> 日期: 2022年3月22日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。

