

文件审查记录表

工程名称: 兴隆分布式光伏电取暖项目

编号: 002

文件名称	1. 施工组织设计 2. 安全文明施工方案 3. 支架、组件安装方案	
送审单位	保定市伟达电业安装有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	经审查文件内容符合要求, 同意实施	按此方案实施
2.	经审查该方案可行, 同意实施	按此方案实施
3.	施工安装方案不够具体	已按要求整改
总监理工程师: <u>李耀生</u> 日期: <u>2022</u> 年 <u>3</u> 月 <u>16</u> 日		项目经理: _____ 日期: <u>2022</u> 年 <u>3</u> 月 <u>19</u> 日
监理复查意见	总监理工程师: <u>李耀生</u> 日期: <u>2022</u> 年 <u>3</u> 月 <u>19</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

