

文件审查记录表

工程名称: 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 (本期 10 万千瓦) 编号: ZHFD-ZHJL-WJSC-

文件名称	本中型施工机械进场申请表 (储能)	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	标题字体大小不符合要求	已整改.
专业监理工程师: <u>李永平</u> 日期: 2023 年 03 月 14 日		施工专业工程师: <u>吴思祺</u> 日期: 2023 年 3 月 14 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: <u>符明生</u> 日期: 2023 年 3 月 14 日	

注: 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
 2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存一份。

文件审查记录表

工程名称: 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 (本期 10 万千瓦) 编号: ZHFD-ZHJL-WJSC-

文件名称	储能站设备吊装专项方案报审表	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	封面未盖项目章	已整改
2	编写人员资质不具备编写安拆吊装方案	已整改
	整改完成后, 重新报审 专业监理工程师: <u>李冲</u> 日期: 2023 年 03 月 14 日	施工专业工程师: <u>吴思祺</u> 日期: 2023 年 03 月 14 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: <u>徐永生</u> 日期: 2023 年 03 月 14 日	

注: 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存一份。

文件审查记录表

工程名称:赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目(本期 10 万千瓦)编号: ZHFD-ZHJL-WJSC-

文件名称	储能站 深基坑基础开挖专项施工报审表	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编制人员资质,需先报审	已整改
2	目录与内容不相符	已整改
3	第6页内容格式错误	已整改
	整改整改后,重新报审 专业监理工程师: <u>周以</u> 日 期: 2023年 02月 11日	施工专业工程师: <u>梁思祺</u> 日 期: 2023年 02月 11日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: <u>陈明</u> 日 期: 2023年 02月 12日	

注: 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存一份。

文件审查记录表

工程名称: 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 (本期 10 万千瓦) 编号: ZHFD-ZHJL-WJSC-

文件名称	储能《应急预案报审表》	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编制人员不正确, 需要有资质人员编写	已整改
2	现场安全员不明确	已整改
3	部分人员需提供相应资质	已整改
	落实整改后, 重新报审. 专业监理工程师: <u>李冲</u> 日 期: 2023 年 02 月 11 日	施工专业工程师: <u>吴思祺</u> 日 期: 2023 年 02 月 11 日
监理复查意见	符要求 总监理工程师: <u>徐永生</u> 日 期: 2023 年 02 月 12 日	

注: 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存一份。

文件审查记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—WJSC—

文件名称	质量通病防治	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	封面未加盖公司印章	已整改
专业监理工程师： <u>李中</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>08</u> 月 <u>06</u> 日		施工专业工程师： <u>李国玉</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>08</u> 月 <u>06</u> 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师： <u>李国玉</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>08</u> 月 <u>06</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—WJSC—

文件名称	特殊工种人员报审	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	证件过小不清楚	已整改
	专业监理工程师：李中 日期：2022 年 10 月 15 日	施工专业工程师：李国兵 日期：2022 年 10 月 16 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师：_____ 日期：2022 年 10 月 16 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—WJSC—

文件名称	主要测量器具试验报审	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	测试报告无公司印章	已整改
	专业监理工程师：李中 日期：2022 年 10 月 15 日	施工专业工程师：李国兵 日期：2022 年 10 月 16 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师：徐晓生 日期：2022 年 10 月 16 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—WJSC—

文件名称	吊装特殊人员报审	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	无	无
专业监理工程师： <u>李冲</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>02</u> 日		施工专业工程师： <u>李国兵</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>02</u> 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师： <u>徐凯生</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>1</u> 月 <u>02</u> 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—WJSC—

文件名称	分部工程开工报审	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	审批每件未标注	已整改
	专业监理工程师：李中 日期：2022 年 10 月 02 日	施工专业工程师：李国玉 日期：2022 年 10 月 02 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师：李国玉 日期：2022 年 10 月 02 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—WJSC—

文件名称	测量器具报审	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	缺少合格证	已整改
专业监理工程师： <u>李中</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>02</u> 日		施工专业工程师： <u>李国兵</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>02</u> 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师： <u>徐永生</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>10</u>月 <u>02</u>日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—WJSC—

文件名称	电气安装施工方案报审	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	无	无
	专业监理工程师：李国兵 日期：2022 年 09 月 10 日	施工专业工程师：李国兵 日期：2022 年 09 月 10 日
监理复查意见	符合要求。 总监理工程师：_____ 日期：2022 年 9 月 11 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—WJSC—

文件名称	冬季施工专项施工报审表	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	审批页签字不符合要求	已整改
专业监理工程师： <u>李国兵</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>03</u> 日		施工专业工程师： <u>李国兵</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>04</u> 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师： <u>徐明生</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>4</u> 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—ZHJL—WJSC—

文件名称	冬季施工方案	
送审单位	中国电建集团湖北工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	缺少电缆敷设	已整改
专业监理工程师： <u>李中</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>15</u> 日		施工专业工程师： <u>李国玉</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>16</u> 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师： <u>李国玉</u> 日 期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>16</u> 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。