

文件审查记录表

工程名称：博格华纳汽车零部件（天津）有限公司 1.3581MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHLJ-WJSC-003

文件名称	安全管理	
送审单位	浙江西子联合工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	无签字	近期整改。
2		
3		
4		
5		
总监理工程师： <u>孙长岳</u> 日期： <u>2022</u> 年 <u>8</u> 月 <u>15</u> 日		项目经理： <u>赵建华</u> 日期： <u>2022</u> 年 <u>8</u> 月 <u>15</u> 日
监理复查意见	总监理工程师： _____ 日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日	

注：1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
 2. 本表一式 2 份，监理、施工项目部各存 1 份。

