

GDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 湖北航达科技有限公司 13200KW 分布式光伏发电项目

编号: 001

文件名称	施工组织设计	
送审单位	广东哈人太阳能科技有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工项目部反馈意见
1	1、封面中文件编制总位应总包。 2、项目部成立应总包单位, 必须有总包的执照资质、安全生产许可证, 项目部成立、项目经理任命, 项目人员组成及资质。	已按要求整改
2	编制依据应有招投标文件、合同、技术协议。	已按要求整改
3	3.1 中所报项目部人员无一人到现场。	已按要求整改
4	5.1.1 中吊装组件、材料悬空不符合实际, 应予以删除。	已按要求整改
5	5.3 中光伏组件吊运中内容过于简单, 没有详细的分散组件内容和注意事项	已按要求整改
6	5.8 中电缆敷设怎么敷设, 是随地拖拉还是用滚轮, 必须要有外表皮防护措施	已按要求整改
7	整个施工组织设计中没有“四管”、“两控”、“一协”内容	已按要求整改
请认真做好资料 总监理工程师: 李俊平 日期: 2023年2月5日		项目经理: 唐瞻 日期: 2023年2月18日
监理复查意见	李俊平 总监理工程师: 李俊平 日期: 2023年2月5日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。

GLDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 湖北航达科技有限公司 13200KW 分布式光伏发电项目

编号: 002

文件名称	●安全应急预案 ●安全文明施工方案 ●安全技术交底	
送审单位	广东晴天太阳能科技有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工单位反馈意见
1	16、安全应急预案中没有就近医院、行走路线、医院电话。	已按要求整改
2	17、安全文明施工方案中涉及脚手架搭设,土石方工程、架线立塔、深坑支撑、工程拆除应删除,更没有龙门架、电站大门、道路要施工,好好看看,别闹笑话,方案必须适合本工程方案。	已按要求整改
3	18、安全技术交底(2)安全施工管理制度 4.10.1 中建设单位、监理单位不在你们项目部管理范围之内,也不要出现脚手架搭设、土石方工程等等低级错误,晴天太阳能科技可是个大公司。	已按要求整改
4		
5		
6		
7		
请认真做好资料 总监理工程师: 李俊平 日期: 2023年02月05日		李腾 项目经理: 日期: 2023年2月18日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: 李俊平 日期: 2023年02月05日	

注 1 施工单位按监理的审查意见逐条回复,采纳监理意见应说明具体修改部位,不采纳时应说明原因。

3. 本表一式两份,监理、施工单位各存一份。