



# 文件审查记录表

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WJSC-001

|                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件名称                                                                                                          | 施工组织设计                                                                                                          |                                                                                                              |
| 送审单位                                                                                                          | 国能龙源环保南京有限公司有限公司                                                                                                |                                                                                                              |
| 序号                                                                                                            | 监理项目部审查意见                                                                                                       | 总包项目部反馈意见                                                                                                    |
| 1                                                                                                             | 本资料的编制依据第5条非新版本，第7条引用错误，本工程没有地基及混凝土结构工程，相关引用依据应取消。                                                              | 已整改                                                                                                          |
| 2                                                                                                             | 组件验收必须先检查外包装完好，安装之前内容应增加散运细节，且必须两人抬运，禁止单人搬运，组件严禁堆物、人坐、脚踩、手撑等。                                                   | 已整改                                                                                                          |
| 3                                                                                                             | 第5.5.3条粗调应为初调，第5.8.1基础型钢安装本工程没有。                                                                                | 已整改                                                                                                          |
| 4                                                                                                             | 第9.1中土方工程、钢筋工程、模板工程、砼浇筑工程内本工程未涉及，应删除。                                                                           | 已整改                                                                                                          |
| 总监理工程师: <br>日期: 2022年10月1日 |                                                                                                                 | 项目经理: <br>日期: 2022年10月3日 |
| 监理复查意见                                                                                                        | 总监理工程师: <br>日期: 2022年10月1日 |                                                                                                              |

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份。

## 文件审查记录表

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WJSC-002

|                             |                                                        |                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 文件名称                        | 三措两案                                                   |                          |
| 送审单位                        | 国能龙源环保南京有限公司有限公司                                       |                          |
| 序号                          | 监理项目部审查意见                                              | 总包项目部反馈意见                |
| 1                           | 风险评估概述表中组件铺设、彩钢板铺设无需动火。                                | 已整改                      |
| 2                           | 5.5.1 中进组件检验应先检查外包装完好的情况下再检查组件外框无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹，背板无划痕。 | 已整改                      |
| 3                           | 组件运输必须是两人抬运                                            | 已整改                      |
| 4                           | 螺栓露出部分应明确不少于规范要求的两丝外露                                  | 已整改                      |
| 总监理工程师：王立杰<br>日期：2022年10月1日 |                                                        | 项目经理：袁玲<br>日期：2022年10月3日 |
| 监理复查意见                      | 总监理工程师：王立杰<br>日期：2022年10月1日                            |                          |

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份。

# 文件审查记录表

工程名称: 国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

编号: ZHIL-WJSC-003

|                                                                |                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 文件名称                                                           | 钢管式爬梯施工方案                                                      |                                                              |
| 送审单位                                                           | 国能龙源环保南京有限公司有限公司                                               |                                                              |
| 序号                                                             | 监理项目部审查意见                                                      | 总包项目部反馈意见                                                    |
| 1                                                              | 爬梯搭设拆除要明确持证的专业施工人员持证作业                                         | 已整改                                                          |
| 2                                                              | 高空作业必须佩安全带                                                     | 已整改                                                          |
| 3                                                              |                                                                |                                                              |
| 4                                                              |                                                                |                                                              |
| 总监理工程师: <u>王立杰</u><br>日期: <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>1</u> 日 |                                                                | 项目经理: <u>袁永青</u><br>日期: <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>3</u> 日 |
| 监理复查意见                                                         | 总监理工程师: <u>王立杰</u><br>日期: <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>1</u> 日 |                                                              |

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

## 文件审查记录表

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WJSC-004

|                                                                |                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 文件名称                                                           | 吊装方案                                                           |                                                              |
| 送审单位                                                           | 国能龙源环保南京有限公司有限公司                                               |                                                              |
| 序号                                                             | 监理项目部审查意见                                                      | 总包项目部反馈意见                                                    |
| 1                                                              | 编制依据 3、5、7 非最新版本                                               | 已整改                                                          |
| 2                                                              | 44MM 吊装钢丝绳不符合现场使用要求                                            | 已整改                                                          |
| 3                                                              | 第三节防物体落下伤人第 5 条中夜间作业应有充分照明应去掉，因为禁止有夜间吊装作业。                     | 已整改                                                          |
| 4                                                              |                                                                |                                                              |
| 总监理工程师： <u>王立杰</u><br>日期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>2</u> 日 |                                                                | 项目经理： <u>董为君</u><br>日期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>3</u> 日 |
| 监理复查意见                                                         | 总监理工程师： <u>王立杰</u><br>日期： <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>2</u> 日 |                                                              |

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。