


GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZXSD-KSXV-SC-001

文件名称	前期报审文件	
送审单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	所有报审页未盖章、报审页对应文件页数未写明、文件首页未盖章	已完善
2	无质量通病防治细则	已完善
3	无强条执行计划	已完善
4	总包单位名称不全	已完善
5	特种作业人员与报审表清单人员名字不一致, 登高作业人员较少	已完善
6	支墩浇筑方案中预埋件预埋方式与图纸不符, 养护天数过短	已完善
7	试验单位资质缺少人员资质、设备计量检测证书、试验项目及要求	已完善
8	施工进度计划打印不全	已完善
9	承包单位资质缺少安全生产许可证、管理体系证书	已完善
10	缺少项目管理人员资质	已完善
11	缺少土建、电气质量通病防治细则	已完善
12	缺少分包单位资质	已完善
13	缺少主要供应商资质	已完善
14	无图纸会检记录	已完善
15	无施工技术交底记录	已完善
总监理工程师:  日期: 2022年11月7日		 项目经理:  日期: 2022年11月8日
监理复查意见 	总监理工程师:  日期: 2022年11月9日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。