

文件审查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：ZHJL-WJSC-01

文件名称	施工应急预案		
审查单位	常州正衡电力工程监理有限公司	送审单位	上海电力建设有限责任公司司
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
1	内容不完整，缺少应急人员职责及联系方式	已补充完整	
2	未加盖施工项目部印章	已加盖印章	
3	缺少就近医院或应急部分路线图	已补充路线图、医院	
总监理工程师：朱友军 日期：2024年04月13日		项目经理：朱莉永 日期：2024年04月15日	
监理复查意见	经复查，已完成整改。 总监理工程师：朱友军 日期：2024年04月15日		

文件审查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：ZHJL-WJSC-

文件名称	施工组织设计		
审查单位	常州正衡电力工程监理有限公司	送审单位	上海电力建设有限责任公司
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
1	未加盖施工项目部印章	已加盖	
2	内容不完整，缺少人员机构和人员职责	已补充修改完整	
3	个别引用规范已过期	已更新为最新版本	
总监理工程师：朱友军 日期：2024年04月13日		项目经理：朱某示 日期：2024年04月16日	
监理复查意见	经复查，已完成。 总监理工程师：朱友军 日期：2024年04月16日		

文件审查记录表

工程名称：上海电力建设有限责任公司

编号：ZHJL-WJSC-

文件名称	绿色施工方案		
审查单位	常州正衡电力工程监理有限公司	送审单位	上海电力建设有限责任公司司
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
1.	引用规范过期.	已整改完成, 引用现行规范.	
总监理工程师: <u>朱友军</u> 日期: 2024 年 04 月 15 日		项目经理: <u>朱燕永</u> 日期: 2024 年 04 月 16 日	
监理复查意见	经复查, 已完成整改. 总监理工程师: <u>朱友军</u> 日期: 2024 年 04 月 16 日		

文件审查记录表

工程名称：上海电力建设有限责任公司

编号：ZHJL-WJSC-

文件名称		安全文明施工方案	
审查单位	常州正衡电力工程监理有限公司	送审单位	上海电力建设有限责任公司
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
1.	审核、批准 人员未签字	已完成签署	
2.	工程简介不完整	已完成整改	
总监理工程师：朱友军 日期：2024年04月10日		项目经理：朱永永 日期：2024年04月13日	
监理复查意见	经复查，已完成。 总监理工程师：朱友军 日期：2024年04月13日		

文件审查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：ZHJL-WJSC-

文件名称		内悬浮内拉线抱杆分解组塔施工方案		
审查单位		常州正衡电力工程监理有限公司	送审单位	上海电力建设有限责任公司司
序号	监理项目部审查意见		施工项目部反馈意见	
1.	项目管理组织机构中“专职安全员”与人员资质报审中“专职安全员”不符。		已按报审人员资质进行更换	
2	缺少安全工器具一览表		已添加	
3	引用规范《110kV~750kV 架空输电线路施工及验收规范》GB50233-2005 已过期，请引用现行规范		已引用现行规范 GB50233-2014	
总监理工程师：朱友军		项目经理：朱荣朱		
日期：2024年06月08日		日期：2024年06月10日		
监理复查意见	经复查，已整改完成			总监理工程师：朱友军
				日期：2024年06月10日

文件审查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：ZHJL-WJSC-

文件名称	人工挖孔桩基础专项施工方案		
审查单位	常州正衡电力工程监理有限公司	送审单位	上海电力建设有限责任公司司
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
1.	未见专项施工方案专家论证	已按要求进行专家论证.	
2.	编审批页中批准、审核人员未签字	已完善	
3.	方案中第八项一应急处置措施中一外部机构应急联系方式未见（例如：急救中心、火警、报警、永靖县人民医院）等	已添加应急机构联系方式.	
总监理工程师：朱友军 日期：2024年04月13日		项目经理：朱荣东 日期：2024年04月19日	
监理复查意见	经复查，已整改完成。 总监理工程师：朱友军 日期：2024年04月19日		

文件审查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：ZHJL-WJSC-

文件名称		甘肃恒鑫岩棉新材料有限公司 资质报审。	
审查单位		常州正衡电力工程监理有限公司	送审单位 上海电力建设有限责任公司
序号	监理项目部审查意见		施工项目部反馈意见
1.	证明材料及产品检验报告。		已按要求上报检验报告。
总监理工程师：胡文斌		项目经理：张国山。	
日期：2024年11月12日		日期：2024年11月13日	
监理复查意见	经复查，已上报检验报告。		
	总监理工程师：胡文斌		
	日期：2024年11月13日		

文件审查记录表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：ZHJL-WJSC-

文件名称			
审查单位		常州正衡电力工程监理有限公司	送审单位 上海电力建设有限责任公司司
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
总监理工程师：_____ 日 期：____年____月____日		项目经理：_____ 日 期：____年____月____日	
监理复查意见	总监理工程师：_____ 日 期：____年____月____日		