


文件审查记录表

工程名称：欧梯克工业(天津)有限公司 2.2MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-A03-001

文件名称	施工组织设计、安装吊装方案、质量通病防治措施、施工强制性条文执行计划、质量验收及评定范围划分表、施工用电施工方案、专项应急预案	
送审单位	浙江西子联合工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	吊装方案与现场实际不符	已整改
2	方案编制依据有误	已整改
3	施工组织设计未落款盖公章。	盖章
4	强条无编审批	添加编审批
5	质量通病防治措施与现场实际不符	已整改
总监理工程师： 		项目经理： 
日 期： 2024 年 08 月 10 日		日 期： 2024 年 08 月 10 日
监理复查意见	总监理工程师： _____ 日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日	

文件审查记录表

工程名称：欧梯克工业(天津)有限公司 2.2MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-A03-002

文件名称	工程材料（夹具、连接件、导轨、铝合金中压块、边压块、电缆、桥架、逆变器、角钢、槽钢、热镀锌扁钢、光伏专用电缆）	
送审单位	浙江西子联合工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	符合设计和规范要求	同意监理项目部意见
2	符合设计和规范要求	同意监理项目部意见
3	符合设计和规范要求	同意监理项目部意见
4	符合设计和规范要求	同意监理项目部意见
5	符合设计和规范要求	同意监理项目部意见
6	符合设计和规范要求	同意监理项目部意见
7	符合设计和规范要求	同意监理项目部意见
8	符合设计和规范要求	同意监理项目部意见
总监理工程师： <u>秦帮学</u>		项目经理： <u>赵杰</u>
日 期： <u>2016</u> 年 <u>08</u> 月 <u>10</u> 日		日 期： <u>2014</u> 年 <u>08</u> 月 <u>10</u> 日
监理复查意见	总监理工程师： _____ 日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日	