安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZXYSDK-ZHJL-PZ-004

<table>
<tr><td colspan="2">现场工作内容</td><td colspan="3">水泥墩吊装</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业地点</td><td colspan="3">6#厂房</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业项目
主要危险分析</td><td colspan="3">1、机械伤害
2、高处坠落
3、物体打击</td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工现场安全文明施工评价</td><td>组织管理</td><td colspan="3">1、施工方案已审批，方案满足施工要求。
2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。
3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。
4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。</td></tr>
<tr><td>平面布置</td><td colspan="3">1、 吊车周围用警示带进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。
2、 吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。
3、 吊车就位于路中靠路一侧，支撑平稳。
4、施工区域现场布置满足施工安全要求。</td></tr>
<tr><td>安全措施</td><td colspan="3">1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。
2、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。
3、吊装过程一捆一吊，待水泥墩就位屋顶放置平台点的正上方 200～300CM 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ZX现场主要问题</td><td colspan="2">现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：
无</td><td rowspan="2">监理有关措施</td><td>监理指令：
无</td></tr>
<tr><td colspan="2">整改结果：</td><td>复查意见：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">旁站时间</td><td>开始</td><td>2024 年 9 月 19 日 7 时 00 分</td><td rowspan="2">对应作业</td><td>开始前人、机、料、法、环良好。</td></tr>
<tr><td>结束</td><td>2024 年 9 月 19 日 17 时 30 分</td><td>作业完成后“工完、料净、场地清”。</td></tr>
</table>

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZXYSDK-ZHJL-PZ-005

现场工作内容		水泥墩吊装
作业地点		6#厂房
作业项目主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。
	平面布置	1、 吊车周围用警示带进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、 吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、 吊车就位于路中靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程一捆一吊，待水泥墩就位屋顶放置平台点的正上方 200～300CM 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。

ZX 现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 无		监理有关措施	监理指令： 无
	整改结果：			复查意见：
旁站时间	开始	2024 年 9 月 20 日 7 时 00 分	对应作业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2024 年 9 月 20 日 17 时 30 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区A地块1.9MWP分布式光伏发电项目

编号：ZXYSDK-ZHJL-PZ-006

<table>
<tr><td colspan="2">现场工作内容</td><td colspan="3">水泥墩吊装</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业地点</td><td colspan="3">6#厂房</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业项目
主要危险分析</td><td colspan="3">1、机械伤害
2、高处坠落
3、物体打击</td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工现场安全文明施工评价</td><td>组织管理</td><td colspan="3">1、施工方案已审批，方案满足施工要求。
2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。
3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。
4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。</td></tr>
<tr><td>平面布置</td><td colspan="3">1、 吊车周围用警示带进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。
2、 吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。
3、 吊车就位于路中靠路一侧，支撑平稳。
4、施工区域现场布置满足施工安全要求。</td></tr>
<tr><td>安全措施</td><td colspan="3">1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。
2、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。
3、吊装过程一捆一吊，待水泥墩就位屋顶放置平台点的正上方200～300CM稳定后，作业人员方可开始进入作业点。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ZX现场主要问题</td><td colspan="2">现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：
无</td><td rowspan="2">监理有关措施</td><td>监理指令：
无</td></tr>
<tr><td colspan="2">整改结果：</td><td>复查意见：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">旁站时间</td><td>开始</td><td>2024年9月25日8时 00分</td><td rowspan="2">对应作业</td><td>开始前人、机、料、法、环良好。</td></tr>
<tr><td>结束</td><td>2024年9月25日11时30分</td><td>作业完成后“工完、料净、场地清”。</td></tr>
</table>

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

扫描全能王 创建