

复工申请表

表格: A02

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: SPEC-PL-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部

第 002 号工程暂停令指出的 升压站蓄水池基坑土方开挖未按专项施工方案放坡, 也未采取边坡支护措施 工程停工因素现已全部消除, 具备复工条件。特报请审查, 请予批准复工。

附件: 整改自查报告。

施工单位 (章):

项目负责人:

日期:



监理单位复查意见:

12/3/2

监理单位 (章):

总监理工程师:

日期:



建设单位批复意见:

12/3/2

建设单位 (章):

负责人:

日期:



注: 本表一式二份, 由项目施工单位填写, 项目监理机构、施工单位各 1 份。