

监理工作联系单

工程名称 新疆伊犁矽美仕 100mwp(一期 20mwp)光伏发电项目


编号: JL-XMS-04

致: 泰州金太阳光伏有限公司项目部:

主题: 主题: 项目组件破损处理方法及规定

内容: 近期组件破损率呈上升趋势, 加强组件的成品保护工作刻不容缓。现针对此事提出如下几条规定:

1. 对现场至今破损的组件进行统计, 包括数量、组件编号、照片、责任人等, 进行详细的描述上报。
2. 以后破损组件按照下面规定进行汇报:



抄送: 业主

项目监理机构 (章):


总监理工程师:

日

期:



现场照片



監理有
★
11/11