

监理工作联系单

工程名称：新疆伊犁矽美仕 100MWp(一期 20MWp)光伏电站项目

编号：027

致泰州金太阳发电有限公司施工项目部：

事由：关于 4 区电缆沟和接地施工的有关事宜

内容：在 2015 年 1 月 4 日，在对 4 区电缆沟开挖和电缆敷设施工检查时，发现如下质量问题：

- 1、接地极长度和数量不符合设计要求；
- 2、接地线焊接处防腐不符合设计要求；
- 3、150² 电缆交叉敷设；
- 4、电缆埋深不符合设计要求；

望你单位在接到本联系单后及时整改，保证施工质量。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2015 年 1 月 4 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。