

监理工作联系单


工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号 CZZHJL-YZHS-015

致：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目部；

事由：关于光伏场区现有围栏存在安全隐患问题；

内容：4月30日并网在即，光伏场区现有围栏起不到安全防护的作用，不能有效的阻挡外边人员及牲畜入场区，不能保证场区内组件，电缆线及设备的安全运行，也会造成危害工作人员的人身安全，特别在场区并网带电后。综上所述，现有围栏存在严重的安全隐患，鉴于此问题，建议业主更换场区围栏，切实保证以后运行中的财产及人员安全。



项目监理机构：

总/副总监监理工程师/专业监理工程师：

日期：2016年04月20日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份，监理项目部 2 份。