

## 工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80WMp 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-037


致：河南众志电力建设工程有限公司；河南易通电力工程有限公司；

天津电建新能源科技发展有限公司

主题：关于光伏组件施工质量问题：

内容：

经监理现场巡查，发现如下问题：你单位在安装组件时未按照安装规范安装，发现部分施工人员安装组件时踩踏组件表面，组件拆箱堆放不符合厂家要求；这种行为会对组件本身造成很大的伤害，严重影响工程质量；以上这些问题存在严重的质量隐患，为了纠正违反规定的现象不再发生，为确保工程质量，要求你单位立即整改。



项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

2016.08.19  
禹州市花石镇二期  
监理部

注：本表一式 5 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。