

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wmp 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-041

致： 天津电建新能源科技发展有限公司

主题： 关于光伏区组件支架安装的问题：

内容：

经监理现场巡查，发现如下问题：
你公司安装 58 区光伏组件支架与设计图纸要求尺寸不符，光伏组件最低点离地 1000mm，支架整体外观效果差，波澜起伏， 这些问题存在严重的工程质量问题，为了纠正不符合规范现象发生，为确保工程质量，要求你单位立即整改。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：张召武

日 期：2016.08.29

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。