

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wp 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-044

致：河南易通电力工程有限公司

主题：关于光伏区组件支架安装的问题：

内容：

经监理现场巡查，发现如下问题：

你公司安装 61 至 63 区光伏组件支架与设计图纸要求尺寸不符，光伏组件最低点离地面未达到 1000mm，支架整体外观效果差，波澜起伏，影响发电量；这些问题存在严重的工程质量问题，为了纠正不符合规范要求现象发生；为确保工程质量，要求你单位立即整改。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：

2016.09.03

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。