

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wp 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-046

致：河南众志电力建设工程有限公司；河南易通电力工程有限公司；

主题：关于现场工程质量的问题：

内容：

监理巡视发现现场工程质量的问题： $1*4\text{mm}^2$ 的电缆和 PVC 管的固定采用尼龙扎带绑扎，不符合施工工艺要求，应采用塑料扎丝绑扎；经和业主现场项目部经理协商，2016 年 09 月 06 日开始 $1*4\text{mm}^2$ 的电缆和 PVC 管的绑扎固定的工程施工，要求你单位必须采用塑料扎丝绑扎施工。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。