

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wwp 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-049

致：天津电建新能源科技发展有限公司

主题：关于现场材料的成品组件二次搬运的问题：

内容：

经监理现场巡查，发现如下问题：你单位在组件二次搬运时未按照规范要求吊装，发现在吊装时部分组件外包装箱破损及组件外框磨损，这种行为会对组件本身造成很大的伤害。以上这些问题存在严重的质量隐患，为了纠正违反规定的现象不再发生，为确保工程质量，要求你单位立即整改。



项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：

2016.9.16

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。