

## 监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wp 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-050

致： 许昌森源新能源发电有限公司：

内容：箱变、逆变内的连线电缆型号不符合规范及图纸要求：

地点：光伏区 25#箱逆变：检查时间 2016 年 9 月 8 日

巡检人员：李建飞、黄泽桐、赵权

2016 年 9 月 8 日由建设单位、监理单位现场共同检查一期光伏场区 25#到 24#箱变主电缆沟回填。发现 25#箱变电缆型号 ZR-YJV3\*125mm<sup>2</sup>（不是铠装电缆）不附合设计要求。当时与总包众志负责人联系，王总说图纸上没注明带铠的，经业主李工查核，图纸上是没有注明，而设计院材料单上注明是铠装电缆，因电缆没有接地保护，不附合规范要求，是否请业主和设计单位联系作设计变更？

附电缆产品合格证一张（包括 3\*185 都不是铠装电缆）

本联系单抄报许昌森源新能源发电有限公司项目部一份，监理单位一份。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师： 黄泽桐

日

期：

2016.9.9

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。