

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80WMP 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-051

致：河南易通电力工程有限公司

主题：关于施工过程中组件安装及组件成品保护的问题：
内容：

经监理和业主现场共同巡查，发现如下问题：

- 1.部分组件安装未能按照设计规范要求施工，组件压块未能完全压实到位（有间隙）；
- 2.部分组件在安装过程中出现表面划痕，对组件质量有影响；
- 3.区域组件安装完成后，对多余组件未能及时清出完成区域，并未曾对此类组件进行成品保护措施（反面向上，内有积水）。

以上这些问题存在一定的安全隐患及严重的质量隐患，不符合规范及设计要求，为了纠正违反规定的现象不再发生，为确保工程质量，要求你单位立即按规范要求整改。

附图：见下页。


项目监理机构（章）：


总/副总/专业监理工程师：

日

期：

2016.9.10





• 注：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。