

监理工作联系单

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏项目

编号: CZZHJL-YZHS-058

致: 河南易通电力建设工程有限公司施工项目部:

主题: 关于环网接地的防腐及接地极的相关问题:

内容:

经监理现场巡检发现如下问题:

- 1) 57-51#外围环网接地防腐工作未完成, 现部分被沙土掩埋, 需及时清理沙土, 进行防腐工作;
- 2) 外围环网接地未按规范及图纸设计要求进行接地极的预埋及焊接, 需整改;

以上发现的问题都不符合规范及设计要求, 存在很大的质量隐患, 希望贵方主动完善验收手续, 积极排查质量隐患, 对已发现问题的及时整改, 杜绝今后施工过程中出现类似质量问题。整改结果需报项目监理部进行复查。

(附图第 2 页)

项目监理机构 (章):

总/副总/专业监理工程师:

日

期:



注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、接收单位各 1 份, 监理部存 1 份。

编号: CZZHJL-YZHS-058

