

监理工程师联系单

工程名称: 甘肃临潭天朗 20 兆瓦光伏电站项目

编号: GS-TZD-0011

致: 西安西高成套电力设备有限公司

主题: 关于开关站 35KV 开关柜预制舱体、和 35KV 开关柜安装调试进度事宜。

内容:

1、 根据你公司与临潭天朗新能源科技有限公司所签合同工期要求, 到目前为止你公司设备安装调试工作严重滞后, 为了不给建设单位后续施工进度影响, 尽快完成设备安装和调试工作, 否则造成一切经济损失由你公司自行承担。

2、 你公司在安装 35KV 开关柜预制舱体受力变形, 导致 35KV 开关柜的时门也变形, 请你司立即采取措施, 防止在安装和调试设备的时候出现问题, 确保设备能安全运行。



项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2018.10.14

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建