

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-007

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司松原分公司施工项目部

事由：关于支架及组件安装质量的事宜

内容：

2016 年 7 月 16 日我监理项目部对现场支架及组件安装质量进行抽检，发现有部分支架及组件存在以下问题：

- 1、组件安装后方阵整体平面不平整；
- 2、组件安装后压块螺栓未拧紧；
- 3、檩拖与斜梁连接处螺栓未拧紧；
- 4、边压块、中压块与组件压合处缝隙大；
- 5、组件安装后组件下边沿东西方向呈波浪或锯齿状；
- 6、压块螺栓拧紧后螺栓歪斜；

现要求你公司项目部对现场已安装支架及组件进行全面检查，并对存在上述质量问题的支架组件进行整改。



项目监理部（章）：

专业监理工程师：

日

期：

杨长吉

2016 年 7 月 17 日