

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-008

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于支架、组件验收质量的事宜

内容：

2016 年 8 月 20 日，业主、监理、施工项目部三方对 1#发电单元支架及组件安装质量进行初次验收，发现部分支架及组件存在以下质量问题：

- 1、压块螺栓垫片漏装、压块与组件缝隙大、压块螺栓未拧紧；
- 2、支架横梁连接处螺栓未拧紧；
- 3、檩托螺栓未拧紧；
- 4、抱箍与前后支撑螺栓未拧紧；
- 5、后斜拉螺栓未拧紧；

针对上述问题你项目部要抓紧排查整改，待下次验收，提前做好后期各发电单元自检自查工作，三级自检合格后，再报监理部验收（本次验收前三级自检未到位）。

项目监理部（章）：

专业监理工程师：

日

2016 年 8 月 20 日