

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-010

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于支架间接地使用镀锌扁钢不符合设计图纸要求的的事宜

内容：

我监理部在现场巡视发现，你项目部在支架间接地焊接施工过程中使用的镀锌扁钢不符合设计图纸要求（设计要求 $50 \times 5\text{mm}$ ，而现场使用 $40 \times 4\text{mm}$ ），现要求你项目部立即停止使用不符合设计图纸要求的镀锌扁钢，并对已使用 $40 \times 4\text{mm}$ 镀锌扁钢焊接的部位按设计要求进行整改。

使用不符合设计图纸要求镀锌扁钢具体位置详见附图



注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份